



## Zeichnen schräger Maßhilfslinien

Besonders in alten Zeichnungen wurden aus Platzgründen die Maßlinien unter 30° herausgezogen. Wenn auch neuerdings selten angewendet, so ist es dennoch möglich, diese Darstellung auch mit Solid Edge Draft zu erreichen.

<p>Erstellen Sie das Maß Es geht hier um das Maß 0,64.</p>	<p>Wählen Sie das Maß aus, danach rechte Maustaste und dann „Eigenschaften“ anwählen.</p>
<p>In diesem neuen Fenster wählen Sie die Registerkarte „Linien und Koordinaten“ an. In dem Bereich „Maßhilfslinie“ geben Sie beim Winkel z.B. 30° (nach links) oder -30° (nach rechts) an. Beide Maßpunkte müssen auf einer Höhe liegen.</p>	